ELAND SANDUSKY

101

-032 .62A.

-033 .86A.

-034

-035

-036

-037

109

-038

15 -039

24 -040

-041

23

-042 .42

-025 .24A

-029

-047

-052

-033 .27A.

-03 .82

6/2

PKY.

80

3-001

2-002

1

1-003

1-014

-015 .41A.

4-004

5-005

-006

SEE P.5

L. 20

-007

-008

9 -009

2 NO. 16-010

SUB. NO.

SUB.

17 -011

P.18

MAP CORRECTION

#14754

APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT.
DATE 7-15-82
PAGE 4-09-019
BY Roy Cleveland
VOID AFTER
JAN 21 1983

CHURCH

ALLEY

BYTERY

P. 19

P. 20

8.79 A.

3.017

844.45

234.12

125.51

142.38

141.38

96.39

234.92

241.61

262.42

288.67

307.65

315.11

119.72

93.26

191.28

311

881

A-91.20

R-876.18

L. 85.44

14.56

275.02

112.96

237.60

209.99

194.67

190.76

102.95

258.82

237.83

110.80

108.41

100.91

107.29

94.87

239.97

170.52

265.67

84

88

70

50

165

100

120

87.01

168.87

170

280

63.71

50.37

80

55

25

23

210

200

210

139.06

26

160

105.72

APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT.
DATE 7-15-82
PAGE 4-09-019
BY Roy Cleveland
VOID AFTER
JAN 21 1983