5.77 A.

5.56 A.

5 A.

5.05 A.

6.32 A.
1876.46

-007
21.86 A.

7.55 A.
1325

46 A.

-014
2.00 A.

-009
3.17 A.

-001
47.22 A.

A

35

-019
4.35 A.

-009 2.29 A.

-004
4.67 A.

-005
2.11 A.

-002
7.00 A.

-006
6.91 A.

-007
5.02 A.

-018
4.07 A.

-015
3.97 A.

-013
3.94 A.

-017
3.90 A.

-011 3.87 A

-020
38.21 A.

~~-001~~
~~38.95 A.~~

#14732

APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT.
DATE 6-21-82
PAGE 19-C.
BY T. McNair
VOID AFTER

44.04 A

34

-018
18.01 A.

FOSTER

SURVEYED BY LAUNDON-SIMON & ASSOC.

-004
31.91 A.

-008
5.85 A.

CHECK R/W ON HIGHWAY PLANS. IT WILL NEED REDRAWING.

FEB 25 1983

-000
2.84 A.

-013
1.16 A.

-015
1.16 A.

-012
1.16 A.

-011
1.16 A.

-010
1.16 A.

36.29

35.53

306.24
-005
1.05 A.

R/W-50'

(60)

RD.

SEE D.V. 98 Pg 250-251

9 THRU 12, 34, 35

5 " 8 & WLY. PT LOTS 37, 38

105 " 108 & " " I TH