102
LAKE AVE
SCHADEN
102
101
9
-055
0.19 A.
-038
0.85 A.
-026
0.18 A.
-040
0.31 A.
-034
0.34 A.
-036
0.24 A.
-028
0.18 A.
-030
0.21 A.
-051
0.28 A.
-024
0.30A.
-067
0.31 A.
-049
0.29 A.
-047
0.72 A.
-045
0.30 A.
-059
463.52
367.02
804.54
173.94
422.00
90.16
109°28'
209.58
168.65
134.08
140.74
Survey
180.25
211.15
62.21
206.05
105.70
210.70
158.40
158.36
199.34
248.78
236.98
236.98
90.78
93.92
DAL 1013/771
S 38°1
S 51°11'
E 187.50
S 26°29'
E 120
N 38°49'
W 134.08
W 49.41
W 183.49
SEE SURVEY R. SIMON LSC
P1 CL. 1:62,500
P2 CL. 1:58,461
PRIOR INST. OR 252/624 OR 287/672
2/7/91
#19184
APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT.
DATE 11-30-90
PAGE 6-24
BY
VOID AFTER 19184