00)

pt. 21.84 M.

1520.77

pt. 6.22
pt. 6.99

JAMES STRANAHAN'S PLAT

33-011	32-010	31-009	30-008	29-007	28-006	27-005	26-004	-033	-032	-031

V. 1 P. 1

66 165 66 165 66 165 66 165 66 165 66 165 66 165 66 165 66 165 66 165 66 165

ROOT

-029 -030 -028 .53A

23-001 300 165 22-013 20-014 19-015 18-016 17-017 16 15-018 14-019 13-020

534.40 37.4 37.4 300 300 300