6398

410.04

-023
1.10A.

-026
.55A.

369.89

-028
.65A.

370.17
410.17

-025
.80A.

413.30

-022
.02A

-024
.09A.

-027
.08A.

-022
.18A.

-029
.21+R.19

432.86 430.65

101

102

-030

-034
1.97A

-032
.32A.

-031
.09A.

-033
.10A.

-015
.22A.

-035
.02A.

-036
.04A.

-037
.08A.

-038
.09A.

-039
.10A.

-040
.11A.

-041
.12A.

-042
.13A.

-043
.14A.

-044
.15A.

-045
.16A.

-046
.17A.

-047
.18A.

-048
.19A.

-049
.20A.

-050
.21A.

-051
.22A.

-052
.23A.

-053
.24A.

-054
.25A.

-055
.26A.

-056
.27A.

-057
.28A.

-058
.29A.

-059
.30A.

-060
.31A.

-061
.32A.

-062
.33A.

-063
.34A.

-064
.35A.

-065
.36A.

-066
.37A.

-067
.38A.

-068
.39A.

-069
.40A.

-070
.41A.

-071
.42A.

-072
.43A.

-073
.44A.

-074
.45A.

-075
.46A.

-076
.47A.

-077
.48A.

-078
.49A.

-079
.50A.

-080
.51A.

-081
.52A.

-082
.53A.

-083
.54A.

-084
.55A.

-085
.56A.

-086
.57A.

-087
.58A.

-088
.59A.

-089
.60A.

-090
.61A.

-091
.62A.

-092
.63A.

-093
.64A.

-094
.65A.

-095
.66A.

-096
.67A.

-097
.68A.

-098
.69A.

-099
.70A.

-100
.71A.

-101
.72A.

-102
.73A.

-103
.74A.

-104
.75A.

-105
.76A.

-106
.77A.

-107
.78A.

-108
.79A.

-109
.80A.

-110
.81A.

-111
.82A.

-112
.83A.

-113
.84A.

-114
.85A.

-115
.86A.

-116
.87A.

-117
.88A.

-118
.89A.

-119
.90A.

-120
.91A.

-121
.92A.

-122
.93A.

-123
.94A.

-124
.95A.

-125
.96A.

-126
.97A.

-127
.98A.

-128
.99A.

-129
1.00A.

-130
1.01A.

-131
1.02A.

-132
1.03A.

-133
1.04A.

-134
1.05A.

-135
1.06A.

-136
1.07A.

-137
1.08A.

-138
1.09A.

-139
1.10A.

-140
1.11A.

-141
1.12A.

-142
1.13A.

-143
1.14A.

-144
1.15A.

-145
1.16A.

-146
1.17A.

-147
1.18A.

-148
1.19A.