9792

-002
50.48A.

-003
11.40A.

-004
33.92A.

-005
36.33A.

-007
1.97A.

-008
2.84A.

-009
15.01AC

-010
1.09A.

-011
10.90A.

-012
1.38A.

-013
7.00A.

-014
1.20A.

-016
77.69A.

-017
4.00A.

-021
2.62A.

-023
5.46A.

-026
5.66A.

-027
6.66A.

-029
2.73A.

-030
1.53A.

-031

-037

-070
2.00A.

-005 2.00A.

-008
14.29Ac

12

13

7-26-76
8-E
L W Hall

S.B.-90
L.T.

SEE 13-A

GORE - ORPHANAGE

Measurement