Beaver

9818

-020
.79A.

-023
1.20A.

-024
1.00A.

-025
5.10A.

-027
1.24A.

-028
.69A.

-031
.29A.

-039
.30A.

Pt. 05-00-019-000-044
9.31 A

Pt. 05-00-019-000-022
Pt. 10.92 A.

Pt -030
Pt. .98A.

AUG 16 1977

JUL 23 1976

MS

5-00-021A

KOLBE

INTERS

SEE 5-00-