P.P.N 12-00-058-000-030-00-440-540

Ralph & Barbara Buckwald

54.40 Acres

-045

-044

Jaquay Rd

S 86°45'E
697.00'
4.000 Acres
697.00'
N 86°45'W
871.20'
250.00'
E.P.
N 3°15'E
250.00'
E.P.
S 3°15'W
1375.00'
S 3°15'W
Tile
S 76.41'
S 3°46'20"W
1384.33'
To E.P.
1350.00' E
E.P.
N 3°15'E
250.00'
E.P.
697.00'
4.000 Acres
N 86°45'W
871.20'
E.P.
1350.00'
S 3°15'W
Tile Location
7.178 Acres
N 86°45'W
341.64'
E.P.
E.P.
928.27'
N 86°35'40"W
01119
E.P.
1320.00'
N 3°15'E
E.P.
Harry W & Therese Wheeler
O.R. 171 Pg 231

Richard M & Ruth Buckwald
D.Vol 1103
Pg 716

Samuel Bucc
D.Vol 1288 Pg 308

APPROVED
LORAIN CO.
MAP DEPT
DATE 6-19-02
PAGE 12-00-058-A
BY JHatfield
#02-01119

N

P.K. Set

Nichols Rd

Iron Pins
Set

STATE OF OHIO
JOHN POLYWAKV
5298
REGISTERED
SURVEYOR

John Polywak

Survey for Ralph Buckwa
Parcel Splits
Part of Original Lot 58
Columbia Township
Lorain County Ohio
Scale 1" = 200' July 7, 1989