Mabel W. Saner
D.Vol. 457 Pg. 436 Jan. 29, 1949

N. 87°43' E. 384.58'
Incorrect

Incorrect - See Revised Plat
S. 13°20' E. 471.40'
570.29'

See Revised and Corrected Plat
977.12
957.12'
253.01'
N. 77°22' E.
429.37
449.37
274.74

S. 27°55' 30" E.
173.97'
341.79'
165.82'

N. 85°13' E. 351.54
37.24'
S. 31°33' W.
200.00'
53°40'

20.6924 Ac.

502.71'
37.24'
53°40'
975.10'
S. 85°13' W.
435.15'
491.65'
865.12'
373.47'
S. 86°35' 30" W.

East Line L. S. & M. S. R.R.
N. 16°30" W.
900.30'

O.L. 30
O.L. 5
2955.3'

O.L. 5
O.L. 6
S. 89°07' W. 1579.5'
I.P.Fd.

O.L. 5
O.L. 6
I.P.Fd.
I.P.Fd.

ROAD
POINT
OAK
1440.0'
475.25'
60'

N

PLAT OF SURVEY FOR
JOSEPH T. & ALICE A. REESE
ORIGINAL LOT NO. 5
AMHERST TOWNSHIP
LORAIN COUNTY - OHIO

SCALE: 1" = 100' SEPTEMBER 15, 1955
C. E. PENFOUND REG. SURVEYOR

NOTE: Iron pins found or set shown thus: •