16-1074

Florence Stroud D-Vol. 315-Pg. 557 Aug. 10. 1941

S54°-06'-30"E 537.37

211.62

148.18

147.37

1 P Set

1 P Set

1 P Set

1 P Set

+98.5

+97.6

96°-32'

283.59

17.94

30.20

+98.5

12" Maple nail Elv. 100.0

98.6

98.1

98.3

100.0

18" Elm

99.5

98.7

99.0

1.045 Ac

95.55

95.55

86.11

86.11

N 29°-21'-30"E

166.11

30.20

+99.3

+99.6

1 P Set

350.00'

S54°-06'-30"E 527.57

+101.1

1 P Set

147.37

1 P Set

18.03

CLEVELAND ROAD

60'

Edge of 30' Pavement

℄

80.00

Edge of Pavement

80.

99.0

18" Elm

99.2

14" Maple

0.954 Ac

79.48

79.48

S 35°-53'-30"W

Harvey A & Helen Stroud

96°-32'

30.20

98.0

Iron Pin found.

340.90

N 54°-06'-30"W 518.47

+100.4

1 P Set

101.15

98.6

46.12'

1 P found

1 P Set

Buron Miley Billmeyer

D-Vol. 330-Pg 69 June 17. 1943

Joseph Charles and Mary Theresa Walsh

N

Survey for

GERTRUDE M. and MELVIN B. ROBINSON

D-Vol. 444-Pg. 199 June 29. 1948.

Lot 6 Ridgeville Township

Lorain County Ohio

Scale 1" = 20' August 6. 1948.

J. W. Warden, Registered Surveyor.