Mabel W. Saner
D.Vol. 457 Pg. 436 Jan. 29, 1949

N. 87°43' E. 384.58'
Incorrect

Incorrect-see Revised Plat
S. 13°20' E. 570.29'
471.40'

See Revised and Corrected Plat

N. 77°22' E.
~~429.37~~
449.37
~~977.12~~
~~957.12~~
253.01'
274.74

S. 27°45' 30" E.
341.79'
165.82'

N. 85°13' E. 351.54

S. 31°53' W.
1440.01'
200.00'
475.25'

ROAD
POINT
OAK
60'

N

20.6924 Ac.

Arthur P. & Helen E. Roth
Orig. Deed (Incorrect) Vol. 648 Pg. 530 Oct. 9, 1955

East Line L. S. & M. S. R.R.
N. 1°30' W.
1,083.06'

373.47'
S. 86°35' 30" W.
865.12'
491.65'
435.15'
S. 85°13' W.
975.10'
502.71'

O.L. 5
O.L. 6
S. 89°07' W.
1579.5'
(from former survey - not measured)

O.L. 5
O.L. 6

I.P.Fd.

PLAT OF SURVEY FOR
JOSEPH T. & ALICE A. REESE
ORIGINAL LOT NO. 5
AMHERST TOWNSHIP
LORAIN COUNTY - OHIO

SCALE: 1" = 100' SEPTEMBER 15, 1955
C. E. PENFOUND REG. SURVEYOR

NOTE: Iron pins found or set shown thus: ●

05-00-005-101-009, -015, -099, -136 → -163
MAP PG: S 00-005 A B