MAP pg
N.Y.C. R.R. 50 DIV. L.S.&M.S.
N 74° 11'-30" E 747.37
I.P.
S 0° 31'-30" W 347.93
W.T. Howard
LOTS 88-87-86-85-84-83-82
N 0-06'-30 E 346.29
FOLLETT ST 40'
744.48
193.80 m
20.83
I.P. fd.
I.P. set 3.0' N. Tree
I.P. 105.51
169.41
42.31
98.20
62.52
52.10
66.69
20.84
20.80
84°05'-45"
N 74° 15'-30" E
214.58
20.78
O.L. 94 Location
O.L. 95 indefinite
184.80
184.43
62.43
61.0
106°-43'
208.56
I.P. fd.
S 0° 35' W 564.96
622.80 rec. C.T.B. 302.80
287.92
0.39 Ac.
S 0° 28'-50" W 298.79
0.421 Ac.
S 0° 02'-20" W 315.68
0.455 Ac.
333.18
353.96
61.0
61.0
61.12
S 89° 40'-30" E
S 0° 58'-30" W
Mary A. Bowers
2.726 A total
N 0° 01' W
673.80 rec. C.T.B.
O.L. 4
O.L. 5
89°21' rec.
196.02
188.76
O.L. 5
O.L. 6
S 0° 35'-30" W
315.93
Charles Albright
334.69
Mark Friend
349.34
Potts
366.92
S 89° 24'-30" E
64.0
50
60
I.P. set 0.85 S. prop. line
O.L. 6
O.L. 7
383.59
Fred K. Henderson
408.55
Thomas J. Parker
419.71
464.50
H. Owens
492.39
94.0
1.05
67.0
162.18
247.5
S 89° 35' W
101.0
Out Lot 7
Out Lot 11
389.75
Ernest Johnson
390.24
Carpin Line
67.0
247.5
HAMILTON ST 50'
Survey for Fred Henderson et al
Parts of O.L. 94 & 95 Russia Twnp
being also in Folletts Addition
Oberlin Village, Lorain Co. Ohio
Scale 1" = 100' July 5, 1945
T.W. Laundan Registered Surveyor
N