O.L. 14

O.L. 24

Russia Rd. 60'

O.L. 15

O.L. 16

O.L. 25

O.L. 26

MON

S88°19'46"E 2807.50'

467.47'

500.00'

1565.03'

275.00'

30.00' C/L

CIPF C/L 11.

S20°08'56"E 414.09'

S01°56'57"W 475.20'

-009

-008

794.08'

S01°56'57"W

N01°41'11"E 649.88'

-012
Richard Michael
Sanislow
Doc. 20020847739

N02°11'16"W 139.12'

Pcl. 1
50.0370 Ac.

IPS

S88°19'46"E 232.35'

-010

S88°03'03"E 29.81'

N01°56'53"E 72.28'

ODOT R/W Mon.

N06°55'41"W 83.21'

MON "+" on cover used

164.19'

623.18'

755.70'

S01°53'30"W

CIPF

663.40'
N88°18'19"W

CIPF

S01°41'41"W 126.93'

N02°10'32"E 1602.83'

866.02'

166.24 237.70' 194.44' 235.33' 422.04' 515.82' 22.22'

S88°19'46"E 1793.79'

S59°49'28"E 1166.11'

736.81'

Pcl. 2
39.4277 Ac.

132.68'

18.59' C/L

1045.67' C/L

2815.35'
N89°24'29"W

1730.59'

5/8" re-bar

-007
Shirleyann Sanislow
Doc. 20060126753

State Route 58

STATE OF OHIO
RICHARD D CARLSON
7456
REGISTERED SURVEYOR
1-3-12

Original seal in red ink.

03052
APPROVED
LORAIN CO.
ENGINEER'S OFFICE
DATE 7-31-12
PAGE 9-B
BY JHatfield
12-03052

Scan # 47176

09-00-025-000-014, -015

GRAPHIC SCALE 1"=200'

0 200 400 600

⊠ = Iron Pin Set 5/8" re-bar with cap stamped Carlson

• = Iron Pin Found as noted

⊡ = Monument Box

CIPF = Capped Iron Pin Found

Plat of Survey

for

Shirleyann Sanislow

New Russia Twp. O.L. 25
Lorain Co. Ohio

Carlson Surveys

May 2006 &
May 2012

Job: 901-23

09-00-025-000-008 State of Ohio: Doc. 2002-0802834
09-00-025-000-009 Julie Ann Wigton: Doc. 2005-0070008
09-00-025-000-010 State of Ohio: Doc. 2002-0802833