02-03-006-109-009 & -010
02-03-006-B SCAN#47721

28'-0" CONCRETE PAVEMENT

8" P.V.C. SANITARY SEWER

N 89° 46' 20" E 570.00'

SUBLOT NO. 1

78.00' NORTH

84.00' DUE

SUBLOT NO. 2

N 83° 34' 46" W 574.35'

N 77° 19' 55" W 546.37'

Δ = 15° 24' 23" R = 539.25 L = 145.00
CH = N 0° 17' 55" W 144.56'

Δ = 15° 24' 23" R = 539.25 L = 145.00
CH = N 15° 06' 28" E 144.56'

C 46.97
G 46.10

C 47.12
G 46.87

C 47.86
G 47.63

18" R.C.P. STORM SEWER

ROSECLIFF DRIVE

PLANS CALL FOR YARD DRAIN
DID NOT LOCATE IN FIELD

4" DIA. CORRUGATED PLASTIC PERFORATED
DRAIN CONNECTED TO STORM SEWER
ALONG PROPERTY LINE

6" DUCTILE IRON WATERLINE

orman r. hura

W E S

0 10 20 30 50 75 100

SCALE 1"=30'-0"

MR. & MRS. PAT CAMPANA

TOPOGRAPHICAL SURVEY, SUBLOTS NO.'S 1 AND 2
ROSECLIFF ESTATES SUBDIVISION

LORAIN, OHIO
AUGUST 1989

4023